

Reparos para Engrenagens de Limpadores



Aponte a Câmera

Eixos de Aço



Aponte a Câmera

- 04- Ventoinha com 20 Canais
Ônibus – 90 mm. – Condensador Spall
- 05- Ventoinha com 20 Canais
Tempra – 98 mm.
- 06- Para Engrenagem – Doga Longo
- 07- Para Vent. Monza/Opala 90 mm- Ø 10
- 08- Para Ventoinha com 16 Canais
Uno – 94 mm. – corpo Ø 10 mm.
- 10- Evaporador Carrier– 252 mm- Ø 8
- 11- Condensador Suttrak– 154 mm- Ø 8
- 12- Condensador Irisar– 133 mm
- 13- Eixo Pivô– Limp. Uno- 92 mm- Ø 10
- 14- Ventoinha Bosch- 153 mm- Ø 10
- 15- Evaporador Spall- 245 mm- Ø 8
- 16- Gol Bola/Vectra– 82 mm- Ø 8- Chanfrado
- 17- Limp. Palio Traz.c/ rosca- 138 mm- Ø 8
- 18- Ventoinha Palio Marelli– 126 mm- Ø 8
- 19- Ventoinha Palio Fire– 110 mm- Ø 6
- 20- Ventoinha Vectra – 83,5 mm- Ø 8
- 21- Ventoinha– 85 mm- Ø 8- Ponta Fresada
- 22- Vent. Valeo 74,5 mm- Ø 8- Pt. Fres. R. Esq.
- 23- Vent. Bosch 92 mm- Ø 8- Pt. Fres. R. Esq.
- 24- Limp. Uno Marelli- 85 mm- Ø 10- R. Dir.
- 25- Geladeira Elber – 152 mm- Ø 10 / 8
- 26- Ventoinha Verona – 133 mm- Ø 8 / 8
- 27- Vent. Celta 77,5 mm- Ø 8- Rosca Esq.
- 28- Evaporador Denso - 234 mm- Ø 8 / 8
- 29- Ventoinha Meriva – 88 mm – Ø 8
- 30 – Ventoinha 74 mm – Ø 8– Rosca Esq.
- 31 – Ventoinha 95 mm – Ø 8– Rosca Esq.
- 32 – Ford New Fiesta - 79 mm – Ø 8
- 33 – Vent. Spin/ Cobalt/ Prisma - Ø
- 34 – Ventoinha Nissan - Ø
- 36 – Ventoinha Celta - 115 mm – Ø 8
- 48 – Peugeot 206 / Renault Clio- 81mm Ø 8



123- Bucha de bronze– Mercedes
Scania / Volvo / Passat / Fiat
Diâm. 13 x Compr. 10 x Furo 10 mm



124- Bucha de bronze – UNO
Diâm. 11,5 x Compr. 10 x Furo 10 mm



Kit Buchas Limpador Arno
C-10 / D-20 / Opala – (2 Peças)
Diâm. 12 e 9 x Compr. 16 e 6,5 x Furo 8,7 e 6



BU-Doga- Bucha para Engrenagem Doga
Latão (jogo)



028- Guia do eixo – Limpador Uno
Ferro



Eixo do Induzido
Limpador Doga



395 - Arruela trava para eixo do
limpador de parabrisa Moderno



Articulação para Limpador
UNO



Articulação para Limpador
MB- O-400



Reparos para Bombas de Vácuo



= Aplicação =	Diâmetro	Comprim.	Furo
Sprinter	58,5	30,0	12,0
Besta / Topic – Furo Pequeno	49,0	25,0	13,0
H-100 / Topic – Furo Grande	48,5	28,0	14,5
H-100 Grande – 8 dentes	59,0	33,0	15,0

Palhetas e Buchas para Reparos de Bomba de Vácuo

Sprinter	30 x 26 x 4,7 mm	Jogo c/ 3 peças
Besta / Topic	25 x 14,5 mm x 4,8	Jogo c/ 3 peças
H-100	28 x 14,5 mm x 4,8	Jogo c/ 3 peças