



# Cadarços



Aponte a Câmera

= Medida =	Algodão			Fiber Glass	Poliester
	Branco	Laranja	Crú	Anti-Chamas	
13 mm 1/2 "	✓	✓	✓	✓	✓
16 mm 5/8 "	✓	✓	✓		✓
19 mm 3/4 "	✓	✓	✓	✓	✓
25 mm 1 "	✓	✓	✓	✓	✓



## Cordoalhas de Cobre

### Rabicho de Escova e Bobina de Campo

1,0 mm - 1,5 mm - 2,0 mm - 3,0 mm  
4,0 mm - 5,0 mm - 6,0 mm



## Escovas de Aço

### Arame Grosso

- 6 x 1 x 1/2 ou 5/8
- 6 x 3/4 x 1/2 ou 5/8
- 6 x 1/2 x 1/2 ou 5/8
  - 4 x 1 x 1/2
  - 10 x 1 x 1

### Arame Fino (para polimento)

- 6 x 3/4 x 1/2
- 6 x 3/4 x 5/8



## Terminais Para Bobinas de Campo



601

Terminal Bobina JF



603

Terminal Bobina Bosch (Pequeno)



605

Rabicho para Bobina JF (pronto)



607

Rabicho para Bobina Bosch Pequena (pronto)



609

Borne de Ligação para Bobina Perkins



PA-  
bobinaJE

Parafuso da Bobina JE

## Borrachas Isolantes Para Bobinas de Campo

- Borracha Isolação JF
- Borracha Isolação JF – Furo 6 mm
- Borracha Isolação Passat
- Borracha Isolação Sprinter Lucas
- Borracha Isolação Sprinter Bosch
- Borracha Isolação 39-MT / Delco Remy
- Borracha Isolação Iskra
- Borracha Isolação Fuscão
- (separador) – Bobina JF